

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสี่ย

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ข้อมูลสำรวจ ประจำปี 2568

สาเหตุของน้ำเสี่ย	พื้นที่ประสบปัญหา									
	หมู่ที่ 1	หมู่ที่ 2	หมู่ที่ 3	หมู่ที่ 4	หมู่ที่ 5	หมู่ที่ 6	หมู่ที่ 7	หมู่ที่ 8	หมู่ที่ 9	หมู่ที่ 10
1. น้ำเสี่ยจากบ้าน รั้วค้ำและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. น้ำเสี่ยจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. บ่อยที่ใช้เิมการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ฝิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. ไฟป่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ไม่พบน้ำเสี่ย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจสภาพปัญหาหน้าเสี่ยในพื้นที่ตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ พบว่า น้ำที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ครัวเรือน เกษตรกรรม ยังไม่พบปัญหาหน้าเสี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลคลองเรือ โดยได้บันทึกตามแบบที่กสสคิตที่เก็บจากแหล่งเกิดมลพิษ